



| Základní rozměry | | | | Úhel sklonu | Základní hodnoty zatížení | | Označení |
|------------------|----|----|----|-------------|---------------------------|----------------|---------------|
| d | D | B | C | ± | dynamické C | statické C0 | |
| mm | | | | stupně | kN | | - |
| 60 | 90 | 44 | 36 | 6 | 695 | 1160 | GE 60 TXE-2LS |



Faktor specifického zatížení

K 300

Konstanta materiálu

K_M 770/4000/40000